


	写真番号	1	撮影日	H25.9.10
	施設名	車道終点 看板・ベンチ		
	緯度	36.436633		
	経度	137.684433		
	概況	登山道入口 健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.10
	施設名	栈道		
	緯度	36.432717		
	経度	137.684333		
	概況	健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.10
	施設名	水場		
	緯度	36.429533		
	経度	137.684983		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.10
	施設名	テーブル・道標		
	緯度	36.425083		
	経度	137.683533		
	概況	健全である 右奥の建物は名無し小屋 (避難小屋)		

	写真番号	5	撮影日	H25.9.10
	施設名	木道		
	緯度	36.422517		
	経度	137.683333		
	概況	健全である		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.10
	施設名	トンネル		
	緯度	36.421433		
	経度	137.683300		
	概況	健全である		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.10
	施設名	木橋		
	緯度	36.414500		
	経度	137.680900		
	概況	健全である		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.10
	施設名	階段		
	緯度	36.407350		
	経度	137.681983		
	概況	健全である		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.10
	施設名	栈道		
	緯度	36.405483		
	経度	137.682133		
	概況	山側に防護ネットあり 健全である		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.10
	施設名	護岸沿い		
	緯度	36.402367		
	経度	137.681517		
	概況	健全である		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.10
	施設名	道標		
	緯度	36.397400		
	経度	137.681667		
	概況	健全である		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.10
	施設名	つり橋		
	緯度	36.397433		
	経度	137.681583		
	概況	健全である		

	写真番号	13	撮影日	H25.9.10
	施設名	テントサイト		
	緯度	36.397383		
	経度	137.680500		
	概況	健全である 左端の建物は湯俣山荘 (現在休業中)		
	写真番号	14	撮影日	H25.9.10
	施設名	晴嵐荘前道標		
	緯度	36.397400		
	経度	137.680467		
	概況	健全である		
	写真番号	15	撮影日	H25.9.10
	施設名	晴嵐荘前道標		
	緯度	36.397400		
	経度	137.680483		
	概況	健全である		
	写真番号	16	撮影日	H25.9.10
	施設名	晴嵐荘		
	緯度	36.397400		
	経度	137.680483		
	概況	健全である		