

施設名：駒ヶ岳七合目避難小屋

施設番号：2



写真番号	1	撮影日	H25.9.11
施設名	外観		
緯度	35.803700		
経度	137.789717		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.11
施設名	外観		
緯度	35.803550		
経度	137.789800		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.11
施設名	避難小屋内部		
緯度	35.803600		
経度	137.789750		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.9.11
施設名	避難小屋内部		
緯度	35.803683		
経度	137.789750		
概況	健全である。		

施設名: 駒ヶ岳七合目避難小屋

施設番号: 2

	写真番号	5	撮影日	H25.9.11
	施設名	トイレ外観		
	緯度	35.803633		
	経度	137.789783		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.11
	施設名	トイレ外観		
	緯度	35.803667		
	経度	137.789800		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.9.11
	施設名	トイレ内部(冬季用)		
	緯度	35.803633		
	経度	137.789767		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.9.11
	施設名	トイレ内部(夏季用)		
	緯度	35.803600		
	経度	137.789767		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.9.11
	施設名	トイレ用太陽光発電パネル		
	緯度	35.803550		
	経度	137.789800		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.9.11
	施設名	トイレ風力発電		
	緯度	35.803600		
	経度	137.789767		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.9.11
	施設名	トイレ水タンク		
	緯度	35.803633		
	経度	137.789800		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.9.11
	施設名	トイレ浄化槽		
	緯度	35.803567		
	経度	137.789800		
	概況	健全である。		