

施設名: 兔岳避難小屋

施設番号: 13

	写真番号	1	撮影日	H25.9.4
	施設名	兔岳避難小屋		
	緯度	35.428133		
	経度	138.122567		
	概況	外壁に損傷あり		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.4
	施設名	兔岳避難小屋 内部		
	緯度	35.428233		
	経度	138.122550		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			