

施設名: 針ノ木小屋

施設番号: 19

	写真番号	1	撮影日	H25.8.29
	施設名	針ノ木小屋		
	緯度	36.537033		
	経度	137.694033		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.29
	施設名	外トイレ1		
	緯度	36.537200		
	経度	137.693767		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.29
	施設名	外トイレ1		
	緯度	36.537183		
	経度	137.693767		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.29
	施設名	外トイレ2		
	緯度	36.537183		
	経度	137.693750		
	概況	健全である。		



施設名: 針ノ木小屋

施設番号: 19

	写真番号	5	撮影日	H25.8.29
	施設名	外トイレ2		
	緯度	36.537150		
	経度	137.693733		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.8.29
	施設名	貯水槽		
	緯度	36.537183		
	経度	137.693767		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.8.29
	施設名	内トイレ入口		
	緯度	36.537083		
	経度	137.694117		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.8.29
	施設名	洗面台		
	緯度	36.537083		
	経度	137.694117		
	概況	健全である。		

施設名: 針ノ木小屋

施設番号: 19

	写真番号	9	撮影日	H25.8.29
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.537083		
	経度	137.694117		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.8.29
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.537083		
	経度	137.694117		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			