



	写真番号	1	撮影日	H25.9.9
	施設名	五郎小屋		
	緯度	36.436017		
	経度	137.638033		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.9
	施設名	内トイレ入口		
	緯度	36.436017		
	経度	137.638033		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.9
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.436017		
	経度	137.638033		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.9
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.436017		
	経度	137.638033		
	概況	健全である。		

施設名: 野口五郎小屋

施設番号: 29

	写真番号	5	撮影日	H25.9.9
	施設名	外トイレ小		
	緯度	36.436017		
	経度	137.638033		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.9.9
	施設名	外トイレ大		
	緯度	36.436017		
	経度	137.638033		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			