





50ピンコネクタに半田付け作業

50ピンコネクタに半田付け作業加工前コネクタ



50ピンコネクタに半田付け作業



カッターナイフでケーブルの皮むき（シース）作業