

北陸地方整備局
松本砂防事務所

記者発表

資料配付先
長野県 報道機関各社
新潟県 報道機関各社
その他 専門紙

発表日時

令和6年11月8日
配布を持って解禁

姫川水系南股入川における高圧ガスボンベ流出事故について (第1報)

- 長野県北安曇郡白馬村北城地先の南股入川において、砂防工事で仮置きしていた高圧ガスボンベの流出が判明しました。
- 現時点では周辺及び下流域への影響等は確認されていません。
- ガスボンベを発見した際は、危険ですので絶対に触れたり火気を近づけたりせず、下記問合せ先までご連絡ください。

1. 事故概要

発生場所：長野県北安曇郡白馬村北城地先 姫川水系南股入川【別紙1参照】
発生日時：令和6年9月19日（木）午前（施工会社聞き取り）
流出物：酸素ガスボンベ2本（うち1本は空）
アセチレンガスボンベ1本【別紙2参照】
発生原因：大雨による河川増水のため
※高圧ガス使用経緯、発生日時から流出報告までに日数を要したこと含め詳細確認中

砂防工事概要

工事名：令和5年度南股下流砂防堰堤補修外工事
施工会社：金森建設株式会社
工期：令和5年9月2日～令和6年12月2日

2. 事故対応状況

- ・現時点で利水者からの影響報告はありません。
- ・関係機関（長野県・白馬村等）には連絡済み。
- ・今後、施工会社とともに、ガスボンベ3本の搜索を実施予定。
- ・同様の事故が発生しないよう、本日全ての当事務所発注施工会社へ注意喚起。

3. その他

- ・今後、事故原因究明を行い、再発防止対策を取りまとめ。

問合せ先

国土交通省 北陸地方整備局 松本砂防事務所
電話：0263-33-1115（代表）
副所長（技術） 中田 圭一（内線204）
工務課長 福島 将史（内線311）



事故発生箇所

[参考]

| | アセチレン | 酸素 |
|-----|--|---|
| 特 性 | 可燃性 ・火花等の発火元があると火炎が発生し、場合によっては爆発が起こるばあいもある。 ・直接吸入した場合、めまい、頭痛等の症状を起こす | 支燃性 ・可燃性物質の燃焼を助ける性質。 |
| 形状等 | 重さ:約 53kg (容器含む) 高さ:104cm 直径:26cm | 重さ:約 63kg (容器含む) 高さ:150cm 直径:23cm |
| |  |  |

※長野県産業技術課より提供