




諏訪湖 釜口水門放流ゲートの不具合発生について

放流ゲート操作盤交換工事中にゲートの不具合が発生しました。

- 1 発生日時
平成31年2月27日(水)
16:50頃
- 2 発生時の状況
放流ゲート6門の内、右岸側2門が突然全開となった
- 3 経過
午後5時前 不具合発生(上段フラップゲート2門が倒伏)
午後5時30分 水防警報(水防団準備)発令
午後6時20分 2門中1門を全閉、残1門も通常の開度に回復
午後6時30分 水防警報(水防団準備)解除
午後7時08分 河川パトロール実施(異常なし)
午後7時30分 不具合のあったゲートを全閉し、別のゲートで放流、
当面の対応完了
天竜川水位は平常時水位まで低下
28日6時30分 河川パトロール実施(異常なし)
- 4 河川の状況
(1) 諏訪湖の水位が0.75mから0.72mまで低下
(2) 下流の天竜川河川水位が上昇
ア 下浜水位局
発生前水位 0.61m 発生後最大水位 2.29m
イ 西天竜堰水位局
発生前水位 0.55m 発生後最大水位 1.39m
ウ 伊那富水位局
発生前水位 -0.13m 発生後最大水位 0.66m
- 5 原因
放流ゲート用の機側操作盤の更新工事で発生、詳細は今後調査

国内最大級の花と緑のイベント 信州初開催

しあわせ信州創造プラン2.0(長野県総合5か年計画)推進中



2019年4月25日(木) - 6月16日(日)

メイン会場 長野県松本平広域公園

サブ会場 国営アルプスあづみの公園(堀金・穂高地区/大町・松川地区)

長野県烏川溪谷緑地

建設部諏訪建設事務所維持管理課
 (所長)丸山 義廣 (担当)片桐 剛
 電話 0266-57-2935(直通)
 0266-53-6000(代表) 内線 2420
 F A X 0266-57-2946
 E-mail suwaken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp