

災害関係事業進捗状況表

平成28年2月15日

番号	箇所名	施工位置	工事概要	工期	工事進捗率(%)
土1	カクレ沢	小谷村 中谷東	流木処理工	平成27年4月～ 平成27年6月	100%

● 被災状況



○ 復旧状況



流木集積後状況写真(平成27年9月)