


# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)

長野県北安曇郡小谷村 S=1:5,000



12

K24-486-145  
わらび平4

K24-486-148  
宮の下3

K24-486-147  
宮の下2

K24-486-115  
黒川1

K24-486-142  
わらび平1

K24-486-140イ  
峯立屋2

K24-486-228  
千国7

K24-486-134  
千国崎1

K24-486-116  
黒川2

K24-486-116イ  
黒川6

K24-486-146  
宮の下1

K24-486-117  
黒川3

K24-486-138  
千国5

K24-486-137イ  
千国6

K24-486-136  
千国2

K24-486-118  
黒川4

※ 今回の変更区域は、K24-486-228 である。

令和2年度に撮影した航空写真上に指定区域を示したものである。

K24-486-140  
峯立屋1

K24-486-137  
千国3

K24-486-139  
千国4

K24-486-119  
黒川5

## 土砂災害警戒区域、特別警戒区域図

箇所番号 K24-486-115、116、116イ、117、118、119、133、134、135、136、137、137イ、138、139、140、140イ、142、145、146、147、148、228

### 凡例

土砂災害警戒区域(危害のおそれのある土地の区域)		
土砂災害 特別警戒区域 (著しい危害のおそれのある土地の区域)	土石等の移動高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
	土石等の堆積高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	



K24-486-135  
千国1

K24-486-133  
千国崎2