

施工状況等報告書

平成 28 年 4 月 28 日

長野県知事 阿部 守一 様

佐久市長 柳田 清二 様
小諸市長 小泉 俊博 様
御代田町長 茂木 祐司 様
軽井沢町長 藤巻 進 様

所在地 長野県佐久市中込 3056 番地佐久市役所内
名称 佐久市・北佐久郡環境施設組合
組合長 柳田 清二

長野県環境影響評価条例第 32 条第 1 項の規定により、下記のとおり送付します

記

対象事業の名称	新クリーンセンター建設事業
報告対象期間	平成 28 年 1 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
環境の保全のための措置	詳細は別紙添付資料のとおり
対象事業の実施状況	敷地造成工事は、平成 28 年 3 月 14 日付で入札公告、同 3 月 30 日に入札が行われた。残土運搬先について、該当する個人地権者へ説明。一部から了承を得られた。施設本体設計工事は、平成 28 年 3 月 14 日付で入札公告、同 4 月 28 日に参加表明締切りを予定している。

(備考) 必要に応じ、環境の保全のための措置の状況又は対象事業の実施状況に係る図面又は写真を添付すること。

施工状況等報告書添付資料「環境保全措置実施状況一覧表」

期間：平成28年1月1日～平成28年3月31日

環境影響評価項目	保全対象種	措置項目	措置内容	添付書類
植 物	ヤエガワカンバ	成木の移・移植	3月17日に移植個体の状況確認。 生育状況に異常は見られない。 雄花と冬芽を確認。展葉はまだ見られない。	写真ヤエ-1～3
	オニヒョウタンボク	成木の移植	3月17日に移植個体の状況確認。 移植個体に異常は見られない。	写真オニ-1, 2
	ギンラン	(個体の移植追加項目)	3月6日に移植作業に伴う伐採木の片付け。 現地確認を行いながら協議し検討を行った。	写真ギン-1, 2
			3月17日に移植作業に伴う伐採木の片付け。 片付け作業の実施。	写真ギン-3～5
			3月22日に移植作業に伴う伐採木の片付け。 片付け作業の実施（雪解け後の片付け）。	写真ギン-6
	動物	ベニモンマダラ	生息基盤（クサフジ）の移植	3月17日にクサフジの種子播種後の状況確認。 まだ発芽は確認はできない。

環境保全措置実施状況写真

	保 全 対象種	ヤエガワカンバ
	写 真 番 号	ヤエ-1
	撮影日	H28.3.17
	移植個体の状況確認 (任意確認) 生育状況に異常は見られ ない。	
	保 全 対象種	ヤエガワカンバ
	写 真 番 号	ヤエ-2
	撮影日	H28.3.17
	移植個体の状況確認 (任意確認) 枝先の様子。 生育状況に異常は見られ ない。	
	保 全 対象種	ヤエガワカンバ
	写 真 番 号	ヤエ-3
	撮影日	H28.3.17
	移植個体の状況確認 (任意確認) 枝先の雄花	

環境保全措置実施状況写真

	保 全 対象種	オニヒヨウタンボク
	写 真 番 号	オニ-1
	撮影日	H28.3.17
移植個体の状況確認 (任意確認) 生育状況に異常は見られない。		
	保 全 対象種	オニヒヨウタンボク
	写 真 番 号	オニ-2
	撮影日	H28.3.17
移植個体の状況確認 (任意確認) 枝先の冬芽。		

環境保全措置実施状況写真

	保 全 対象種	ギンラン
	写 真 番 号	ギン-1
	撮影日	H28.3.6
	伐採木の片付け作業 移植作業の際に伐採した支障木の片付けについて、現場確認を行いながら協議を行った。	
	保 全 対象種	ギンラン
	写 真 番 号	ギン-2
	撮影日	H28.3.6
	伐採木の片付け作業 伐採後の支障木。	
	保 全 対象種	ギンラン
	写 真 番 号	ギン-3
	撮影日	H28.3.17
	伐採木の片付け作業 チェーンソーによる伐採木の切断作業。	

環境保全措置実施状況写真


	保 全 対象種	ギンラン
	写 真 番 号	ギン-4
	撮影日	H28.3.17
	伐採木の片付け作業 つる性の植物や散乱したカラ マツなどの枯れ枝の撤去作 業。	
	保 全 対象種	ギンラン
	写 真 番 号	ギン-5
	撮影日	H28.3.17
	伐採木の片付け作業 伐採した支障木の撤去後の 様子。	
	保 全 対象種	ギンラン
	写 真 番 号	ギン-6
	撮影日	H28.3.22
	伐採木の片付け作業 作業完了の様子	

環境保全措置実施状況写真

	保 全 対象種	ベニモンマダラ
	写 真 番 号	ベニ-1
	撮影日	H28.3.17
	平成27年11月24日に播種したクサフジの種子の発芽状況確認	
	保 全 対象種	ベニモンマダラ
	写 真 番 号	ベニ-2
	撮影日	H28.3.17
	平成27年11月24日に播種したクサフジの種子の発芽状況確認 まだ発芽は確認できない。	
	保 全 対象種	ベニモンマダラ
	写 真 番 号	ベニ-3
	撮影日	H28.3.17
	平成27年11月24日に播種したクサフジの種子の発芽状況確認 まだ発芽は確認できない。	

◆施工状況等報告書添付資料「対象事業の実施状況一覧表」

1. 新クリーンセンター整備スケジュール(案)



2. 対象事業の実施状況一覧

年度 回数 報告対象期	平成27年度				平成28年度			
	第1回報告 4月～6月	第2回報告 7月～9月	第3回報告 10月～12月	第4回報告 1月～3月	第5回報告 4月～6月	第6回報告 7月～9月	第7回報告 10月～12月	第8回報告 1月～3月
実施状況	現在、造成工事等については、未着手である。 【都市計画決定手続】平成27年7月8日付けで本事業に係る都市計画が決定。 【敷地造成工事】造成計画の精査を実施。また、造成工事費の積算を行っている。	現在、造成工事等については、未着手である。 【用地取得に係る税務署事前協議】平成27年8月19日付けで本事業に係る用地取得のための税務署事前協議を開始。 【敷地造成工事】造成計画の精査を実施。また、造成工事費の積算を行っている。	現在、造成工事等については、未着手である。 【用地取得関係】平成27年11月26日付けで本事業に係る用地取得のための税務署事前協議が完了。法人及び個人地権者と用地取得に係る契約を締結し、用地取得手続が概ね完了している。 【敷地造成工事】造成工事費の積算を行い、精査を実施している。	現在、造成工事等については、未着手である。 【敷地造成工事】平成28年3月14日付で入札公告、同3月30日に入札が行われた。残土運搬先について、該当する個人地権者へ説明。一部から了承を得られた。 【施設本体設計工事】平成28年3月14日付で入札公告、参加表明締切を同4月28日に予定している。				
年度 回数 報告対象期	平成29年度				平成30年度			
第9回報告 4月～6月	第10回報告 7月～10月	第11回報告 10月～12月	第12回報告 1月～3月	第13回報告 4月～6月	第14回報告 7月～9月	第15回報告 10月～12月		
実施状況								