

## 上信越自動車道への大型哺乳類の侵入と対策に関する情報 (道路管理者へのヒアリング結果)

計画地南側に隣接する上信越自動車道周辺におけるシカ等大型哺乳類の侵入状況とその対策について、道路管理者であるNEXCO東日本関東支社より、下記のとおり情報を提供頂いた。

### 1. 計画地付近の上信越自動車道における対策

- ・平成25年度に立入防止柵（フェンス）の対策（上下線において高さ1.5mを2.5mに変更）を完了し、対策後はシカ等大型動物の侵入は減少（以降0件）している。

### 2. シカ等の大型哺乳類の侵入状況

- ・平成29年度： 0件 （参考：タヌキ等小型動物 6件） ※平成29年度は11月までの情報
- ・平成28年度： 0件 （ " 21件）
- ・平成27年度： 0件 （ " 8件）
- ・平成26年度： 0件 （ " 16件）
- ・平成25年度： 1件 （ " 16件）
- ・平成24年度： 3件 （ " 12件）
- ・平成23年度： 5件 （ " 10件）

### 3. 大型哺乳類のロードキル、車両事故発生件数

- ・平成26年度以降は0件（上記「2. シカ等の大型哺乳類の侵入状況」に示すとおり。）

以 上