

No.58

(仮称)木曾川右岸道路(南部ルート)建設事業

環境影響評価書

要約書

平成18年8月

長野県
上松町
南木曾町
大桑村

目 次

序章 評価書作成までの経緯等.....	1
1 評価書作成までの経緯.....	1
2 複数の計画路線に対する予測評価について.....	2
3 計画路線、ブロック区分等の表示について.....	2
第1章 事業計画	5
1 事業の名称	5
2 事業者の氏名、住所	5
3 調査者の氏名、住所	5
4 事業の種類	5
5 事業の目的	5
6 事業の内容	6
1) 事業計画の概要.....	6
2) 道路構造別延長.....	6
3) 工事工程.....	8
4) 環境保全の方針と主な配慮事項.....	9
第2章 地域の概況	10
1 社会的環境	10
1) 人口及び産業の状況.....	10
2) 交通の状況.....	10
3) 土地利用の状況.....	11
4) 環境保全上配慮すべき施設の状況.....	11
5) 水域の利用状況.....	11
6) 環境整備の状況.....	12
2 自然的環境	13
1) 気象の状況.....	13
2) 水象の状況.....	13
3) 地象の状況.....	13
4) 動植物の状況.....	14
5) 景観・文化財の状況.....	15
第3章 環境影響評価の項目.....	16
第4章 調査結果、予測結果及び保全対策の概要.....	18
1 大気質	18
1) 調査結果.....	18
2) 予測結果、保全対策及び評価.....	18
2 騒音	21
1) 調査結果.....	21
2) 予測結果、保全対策及び評価.....	21
3 振動	25
1) 調査結果.....	25
2) 予測結果、保全対策及び評価.....	25
4 低周波音	27
1) 調査結果.....	27
2) 予測結果、保全対策及び評価.....	27
5 日照障害	29
1) 調査結果.....	29
2) 予測結果、保全対策及び評価.....	29
6 悪臭	30

1) 調査結果	30
2) 予測結果、保全対策及び評価	30
7 水質	32
1) 調査結果	32
2) 予測結果、保全対策及び評価	33
8 水象	34
1) 調査結果	34
2) 予測結果、保全対策及び評価	34
9 地形・地質	36
1) 調査結果	36
2) 予測結果、保全対策及び評価	36
10 植物	39
1) 調査結果	39
2) 予測結果、保全対策及び評価	40
11 動物	43
1) 調査結果	43
2) 予測結果、保全対策及び評価	44
12 生態系	47
1) 調査結果	47
2) 予測結果、保全対策及び評価	49
13 景観	52
1) 調査結果	52
2) 予測結果、保全対策及び評価	53
14 触れ合い活動の場	56
1) 調査結果	56
2) 予測結果、保全対策及び評価	56
15 史跡・文化財	59
1) 調査結果	59
2) 予測結果、保全対策及び評価	59
16 廃棄物等	61
1) 予測結果、保全対策及び評価	61
17 温室効果ガス等	62
1) 予測結果、保全対策及び評価	62
第5章 事後調査の概要	64
第6章 総合評価	65
1 環境要素毎の評価	65
2 計画路線評価	65

注意：本評価書では、図面等の裏面は白紙とするが、1ページとしてカウントしている。また、図面等の挿入位置により、その前に空白ページが入る場合も空白ページを1ページとしてカウントしている。