

# 第2回「遠山郷いい川づくり」推進会議 現地見学(研修)の報告について



見学日 : 平成25年12月24日

見学場所 : 遠山中学校横工区 工事現場(右岸側)



# 工事用進入路(堤防道路)





# 工事用進入路(遠山川横断)






# 工事施工箇所周辺



# 配布資料

## 信州のいい川づくり 遠山川 自然に学び いい川を創る






# 工事施工状況(帯工)






# 工事施工状況(帯工)






# 工事施工状況(帯工)





# 工事施工状況(帯工+床張工)





# 工事施工状況(帯工+床張工)





# 工事施工状況(1月20日現在の状況)





# 工事施工状況(1月20日現在の状況)



上流より撮影

下流より撮影

