

施設名: トイレ

移設番号: 6

	写真番号	1	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.219500		
	経度	138.121933		
	概況	健全である		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.7
	施設名	看板		
	緯度	36.219433		
	経度	138.121967		
	概況	トイレはバイオ方式 健全である		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.7
	施設名	看板		
	緯度	36.219483		
	経度	138.121933		
	概況	健全である		
	写真番号	4	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ		
	緯度	36.219500		
	経度	138.121917		
	概況	健全である		

施設名: トイレ

移設番号: 6

	写真番号	5	撮影日	H25.9.7
	施設名	トイレ		
	緯度	36.219500		
	経度	138.121867		
	概況	健全である		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			