

施設名: 白馬尻小屋

施設番号: 7



写真番号	1	撮影日	H25.9.29
施設名	遠景		
緯度	36.750967		
経度	137.783133		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.29
施設名	近景		
緯度	36.750883		
経度	137.782867		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.29
施設名	トイレ小		
緯度	36.750917		
経度	137.782983		
概況	健全である。		



写真番号	4	撮影日	H25.9.29
施設名	トイレ大		
緯度	36.750900		
経度	137.782950		
概況	健全である。		