

施設名: トイレ

施設番号: 6

	写真番号	1	撮影日	H25.9.13
	施設名	トイレ外観		
	緯度	35.872467		
	経度	138.663033		
	概況	駐車場に隣接 健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.13
	施設名	トイレ小		
	緯度	35.872467		
	経度	138.663017		
	概況	汚れている		
	写真番号	3	撮影日	H25.9.13
	施設名	トイレ大		
	緯度	35.872500		
	経度	138.662983		
	概況	汚れている		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			