

施設名: トイレ

移設番号: 7




写真番号	1	撮影日	H25.9.27
施設名	トイレ外観		
緯度	36.216533		
経度	138.093050		
概況	健全である		



写真番号	2	撮影日	H25.9.27
施設名	トイレ		
緯度	36.216483		
経度	138.092667		
概況	健全である		



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			



写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			