

施設名: トイレ

施設番号: 11

	写真番号	1	撮影日	H25.8.26
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.696083		
	経度	137.790567		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.8.26
	施設名	洗面台		
	緯度	36.696067		
	経度	137.790617		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.8.26
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.696050		
	経度	137.790633		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.8.26
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.696050		
	経度	137.790633		
	概況	健全である。		