

施設名：船窪小屋

施設番号：21

	写真番号	1	撮影日	H25.10.5
	施設名	船窪小屋		
	緯度	36.506567		
	経度	137.695167		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.19
	施設名	冬季小屋		
	緯度	36.506633		
	経度	137.695283		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.5
	施設名	トイレ		
	緯度	36.506567		
	経度	137.695167		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			