

施設名: トイレ

施設番号: 22



写真番号	1	撮影日	H25.9.9
施設名	トイレ外観		
緯度	36.494250		
経度	137.723650		
概況	健全である。		



写真番号	2	撮影日	H25.9.9
施設名	トイレ小		
緯度	36.494150		
経度	137.723683		
概況	健全である。		



写真番号	3	撮影日	H25.9.9
施設名	トイレ大		
緯度	36.494117		
経度	137.723700		
概況	健全である。		

写真番号		撮影日	
施設名			
緯度			
経度			
概況			